

MCL629 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/MCL629/62776251/11122022/A

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Gyártmány | BMW |
| Kereskedelmi leírás | 318D TOURING |
| Típusjel | 390 L |
| Forgalmi állapot | A jármű forgalomban van |
| Körözési információk | A jármű nem áll körözés alatt! |

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Első nyilvántartásba vétel | 2009.02.11. |
| Első Mo.-i nyilvántartásba vétel | 2012.04.24. |
| Eddigi tulajdonosok száma | 9 |
| Jelenlegi tulajdonosok száma | 1 |
| Nyilvántartott rendszám | MCL629 |
| Műszaki érvényesség vége | 2023.07.12. |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | BMW |
| Kereskedelmi leírás | 318D TOURING |
| Típusjel | 390 L |
| Jármű kategória | M1 - Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2009 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Motorszám/kód | N47D20C85477038 |
| Hengerűrtartalom | 1 995 cm³ |
| Teljesítmény | 105 kW |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Üzemanyag | GÁZOLAJ |
| Környezetvédelmi osztály | 14 - EURO V |
| Sebességváltó | 0 - Mechanikus / Normál |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

| | |
|------------------------|-----------------|
| Jármű színe | 06 KÉK |
| Együttes tömeg | 2 045 kg |
| Saját tömeg | 1 580 kg |
| Ülések száma vezetővel | 5 |

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2021.01.26.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázsáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,f2e976ce-c712-40f1-8163-0e13c21ad757

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2018.07.09.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valóságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,02c72910-a7d9-4bc8-a689-1866d3e44f96

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2017.08.09.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázszámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valóságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,f1b7f227-b3f7-4c5a-8e38-5322943e5929

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2016.07.06.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,1cf2ea49-fd6e-426d-ae52-dca30e543aef

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg

A jármű forgalomban van

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.07.12.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Első rendszám típusa | A |
| Hátsó rendszám típusa | A |
| Műszaki érvényesség vége | 2023.07.12. |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | BMW |
| Kereskedelmi leírás | 318d |
| Típusjel | 390L |
| EK típus-jóváhagyási szám | e1*2001/116*0308*10 |
| Jármű kategória | M1 - személygépkocsi |
| Járműfajta | Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2009 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Motorszám/kód | N47D20C85477038 |
| Motorkód | N47D20C |
| Hengerűrtartalom | 1 995 cm³ |
| Teljesítmény | 105 kW |
| Üzem mód | Diesel |
| Üzemanyag | Gázolaj |
| Környezetvédelmi osztály | 14 |
| Sebességváltó | 0 - Fokozatváltó (6 fokozat) |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------|-----------------|
| Elsődleges szín | 06 - Kék |
| Jármű jelleg | Kombi |
| Együttes tömeg | 2 045 kg |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Saját tömeg | 1 580 kg |
| Megengedett össztömeg | 3 720 kg |
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Ülések száma vezetővel | 5 |
| Összkerékajítás | Nem |
| Tengelyek száma | 2 |
| Hajtott tengelyek száma | 1 |

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 281488 (2021.07.12. 11:09).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,ed0397ae-73e8-4f4f-99ac-53eb17d3ee55

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2019.07.12.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Első rendszám típusa | A |
| Hátsó rendszám típusa | A |
| Műszaki érvényesség vége | 2021.07.12. |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | BMW |
| Kereskedelmi leírás | 318D TOURING |
| Típusjel | 390L |
| EK típus-jóváhagyási szám | E1*2001/116*0308*10 |
| Jármű kategória | M1 - személygépkocsi |
| Járműfajta | Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2009 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Motorszám/kód | N47D20C85477038 |
| Motorkód | N47D20C |
| Hengerűrtartalom | 1 995 cm³ |
| Teljesítmény | 105 kW |
| Üzem mód | Diesel |
| Üzemanyag | Gázolaj |
| Környezetvédelmi osztály | 14 |
| Sebességváltó | 0 - Fokozatváltó (6 fokozat) |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Elsődleges szín | 06 - Kék |
| Jármű jelleg | Kombi |
| Együttes tömeg | 2 045 kg |
| Saját tömeg | 1 580 kg |
| Megengedett össztömeg | 3 720 kg |
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Ülések száma vezetővel | 5 |
| Összkerékajítás | Nem |
| Tengelyek száma | 2 |
| Hajtott tengelyek száma | 1 |

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 251811 (2019.07.12. 10:27).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,d561d096-2974-41cc-8958-d94266c7aa2f

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2017.07.07.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Első rendszám típusa | A |
| Hátsó rendszám típusa | A |
| Műszaki érvényesség vége | 2019.07.07. |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | BMW |
| Kereskedelmi leírás | 318 D |
| Típusjel | 390 L |
| EK típus-jóváhagyási szám | E1*2001/116*0308*10 |
| Jármű kategória | M1 - személygépkocsi |
| Járműfajta | Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2009 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Motorszám/kód | N47D20C85477038 |
| Motorkód | N47D20C |
| Hengerűrtartalom | 1 995 cm³ |
| Teljesítmény | 105 kW |
| Üzem mód | Diesel |
| Üzemanyag | Gázolaj |
| Környezetvédelmi osztály | 14 |
| Sebességváltó | 0 - Fokozatváltó (6 fokozat) |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------|-----------------|
| Elsődleges szín | 06 - Kék |
| Jármű jelleg | Kombi |
| Együttes tömeg | 2 045 kg |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Saját tömeg | 1 580 kg |
| Megengedett össztömeg | 3 720 kg |
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Ülések száma vezetővel | 5 |
| Összkerékajítás | Nem |
| Tengelyek száma | 2 |
| Hajtott tengelyek száma | 1 |

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 229383 (2017.07.07. 10:51).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,ee05ee17-c161-4d0e-b770-dad9aa96d157

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2015.03.25.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Első rendszám típusa | A |
| Hátsó rendszám típusa | A |
| Műszaki érvényesség vége | 2017.04.17. |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | BMW |
| Kereskedelmi leírás | 318D |
| Típusjel | 390L |
| EK típus-jóváhagyási szám | E1*2001/116*0308*10 |
| Jármű kategória | M1 - személygépkocsi |
| Járműfajta | Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2009 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Motorszám/kód | N47D20C85477038 |
| Motorkód | N47D20C |
| Hengerűrtartalom | 1 995 cm³ |
| Teljesítmény | 105 kW |
| Üzem mód | Diesel |
| Üzemanyag | Gázolaj |
| Környezetvédelmi osztály | 14 |
| Sebességváltó | 0 - Fokozatváltó (6 fokozat) |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Elsődleges szín | 06 - Kék |
| Jármű jelleg | Kombi |
| Együttes tömeg | 2 045 kg |
| Saját tömeg | 1 580 kg |
| Megengedett össztömeg | 3 720 kg |
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Ülések száma vezetővel | 5 |
| Összkerékajítás | Nem |
| Tengelyek száma | 2 |
| Hajtott tengelyek száma | 1 |

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a km számláló értéke: 209368 (2015.03.25. 15:29).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuid,6fa3355b-9e01-44a4-957d-81eb9ac0e615

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2012.04.17.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Első rendszám típusa | A |
| Hátsó rendszám típusa | A |
| Műszaki érvényesség vége | 2015.04.17. |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | BMW |
| Kereskedelmi leírás | 318D |
| Típusjel | 390L |
| EK típus-jóváhagyási szám | E1*2001/116*0308*10 |
| Jármű kategória | M1 - személygépkocsi |
| Járműfajta | Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2009 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Motorszám/kód | N47D20C85477038 |
| Motorkód | N47D20C |
| Hengerűrtartalom | 1 995 cm³ |
| Teljesítmény | 105 kW |
| Üzem mód | Diesel |
| Üzemanyag | Gázolaj |
| Környezetvédelmi osztály | 14 |
| Sebességváltó | 0 - Fokozatváltó (6 fokozat) |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------|-----------------|
| Elsődleges szín | 06 - Kék |
| Jármű jelleg | Kombi |
| Együttes tömeg | 2 045 kg |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Saját tömeg | 1 580 kg |
| Megengedett össztömeg | 3 720 kg |
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Ülések száma vezetővel | 5 |
| Összkerékajítás | Nem |
| Tengelyek száma | 2 |
| Hajtott tengelyek száma | 1 |

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4.A vizsgálat időpontjában a km számláló értéke: 158870 (2012.04.18. 08:47).


VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,012a14bd-5948-47da-8a8b-c6fc82dd7c5b

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

| Rögzítés dátuma | Óraállás |
|--------------------|----------------|
| 2012.04.17. | 158 870 |
| 2012.04.24. | 158 870 |
| 2015.03.25. | 209 368 |

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

| Rögzítés dátuma | Óraállás |
|--------------------|----------------|
| 2016.03.29. | 211 108 |
| 2016.06.25. | 211 108 |
| 2017.05.05. | 228 930 |
| 2017.07.07. | 229 383 |
| 2017.08.08. | 229 900 |
| 2018.06.30. | 232 000 |
| 2018.07.05. | 232 855 |
| 2018.07.05. | 232 855 |
| 2019.07.12. | 251 811 |
| 2021.01.11. | 275 950 |
| 2021.01.21. | 276 279 |
| 2021.07.12. | 281 488 |

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

KÁRESEMÉNYEK

Káresemény dátuma Jármű szerepe

2022.05.21. **Károsult**

A felsorolás csak a 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett káreseteket tartalmazza.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2022.12.11. 12:07:53