

## MRS936 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:

JSZP/MRS936/92496091/19022024/A

Gyártmány	<b>MERCEDES</b>
Kereskedelmi leírás	<b>C 180 CGI</b>
Típusjel	<b>204</b>
Forgalmi állapot	<b>Kérelemre ideiglenesen kivonva</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

### JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	<b>2011.03.08.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2014.03.25.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>3</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>MRS936</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2024.06.24.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>MERCEDES</b>
Kereskedelmi leírás	<b>C 180 CGI</b>
Típusjel	<b>204</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2011</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>27182030211097</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 796 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>115 kW</b>

Üzemanyag	<b>Benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>14 - EURO V</b>
Sebességváltó	<b>0 - Mechanikus / Normál</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe **08 SZÜRKE**

Együttes tömeg **1 990 kg**

Saját tömeg **1 485 kg**

Ülések száma vezetővel **5**

Állóhelyek száma **0**

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

### ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2016.07.18.

#### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

#### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,3577c7de-0c51-4165-85e9-da2bfe79e055](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,3577c7de-0c51-4165-85e9-da2bfe79e055)

## FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

---

### FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg **Kérelemre ideiglenesen kivonva**

Kezdetre


**2024.02.09.**

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

A járműhöz nem tartoznak a műszaki állapotrara vonatkozó adatok.

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

### FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



### RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
<b>2014.03.24.</b>	<b>49 441</b>
<b>2016.03.01.</b>	<b>60 575</b>
<b>2016.07.09.</b>	<b>117 700</b>
<b>2016.07.09.</b>	<b>117 700</b>
<b>2018.03.02.</b>	<b>158 705</b>
<b>2020.03.02.</b>	<b>211 815</b>
<b>2022.06.24.</b>	<b>235 230</b>
<b>2024.01.23.</b>	<b>269 388</b>

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik

**Nem**

## KÁRESEMÉNYEK

Káresemény dátuma    Jármű szerepe

**2019.04.27.**        **Károkozó**

**2019.04.27.**        **Károsult**

**2020.07.19.**        **Károkozó**

**2020.10.27.**        **Károkozó**

A felsorolás csak a 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett káreseteket tartalmazza.

---

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.02.19. 20:25:41