

NAH689 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/NAH689/7071441/01082019/A

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Gyártmány | SKODA |
| Kereskedelmi leírás | SUPERB |
| Típusjel | 3T |
| Forgalmi állapot | Kérelemre ideiglenesen kivonva |
| Körözési információk | A jármű nem áll körözés alatt! |

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Első nyilvántartásba vétel | 2015.01.12. |
| Első Mo.-i nyilvántartásba vétel | 2015.01.12. |
| Eddigi tulajdonosok száma | 2 |
| Jelenlegi tulajdonosok száma | 1 |
| Nyilvántartott rendszám | NAH689 |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | SKODA |
| Kereskedelmi leírás | SUPERB |
| Típusjel | 3T |
| Jármű kategória | M1 - Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2014 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Motorszám/kód | CFFH44880 |
| Hengerűrtartalom | 1 968 CM3 |
| Teljesítmény | 103 KW |
| Üzemanyag | DIESEL |
| Környezetvédelmi osztály | 14 - EURO V |

Sebességváltó **2 - Automata**

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe **09 BARNA**

Együttes tömeg **2 117 KG**

Saját tömeg **1 479 KG**

Ülések száma vezetővel **5**

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

A járműhöz nem tartoznak származásellenőrzési és eredetiségvizsgálati adatok.

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg **Kérelemre ideiglenesen kivonva**

Kezdeté **2019.06.27.**

FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁSOK

Záradék megnevezése

A jármű elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt.

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2019.02.21.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Műszaki érvényesség vége | 2021.02.21. |
| Első rendszám típusa | A |
| Hátsó rendszám típusa | A |

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Gyártmány | SKODA |
| Kereskedelmi leírás | SUPERB |
| Típusjel | 3T |
| Jármű kategória | M1 - személygépkocsi |
| Járműfajta | Személygépkocsi |
| Gyártás éve | 2014 |

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Motorszám/kód | CFF H44880 |
| Motorkód | CFF |
| Hengerűrtartalom | 1 968 ccm |
| Teljesítmény | 103 kW |
| Üzem mód | Diesel |
| Üzemanyag | Gázolaj |
| Környezetvédelmi osztály | 14 |
| Sebességváltó | 2 - Automata (6 fokozattal) |

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

| | |
|----------------|-------------------|
| Jármű színe | 09 - Barna |
| Jármű jelleg | Limuzin |
| Együttes tömeg | 2 117 kg |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Saját tömeg | 1 479 kg |
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Ülések száma vezetővel | 5 |
| Összkerékajítás | Nem |
| Tengelyek száma | 2 |

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 171586 (2019.02.21. 08:45).


VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://szuf.magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,9ced0966-e846-460f-9e6e-6c75235320bc

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

| Rögzítés dátuma | Óraállás |
|--------------------|----------------|
| 2015.01.12. | 16 |
| 2019.02.21. | 171 586 |
| 2019.07.24. | 181 866 |

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2019.08.01. 19:45:01