

## AAED799 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/AAED799/99225434/10052024/A

Gyártmány	<b>AUDI</b>
Kereskedelmi leírás	<b>80 CABRIO</b>
Típusjel	<b>89</b>
Forgalmi állapot	<b>Forgalomba helyezve</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

## JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	<b>1998.03.19.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2022.11.18.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>AAED799</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2024.11.15.</b>

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>AUDI</b>
Kereskedelmi leírás	<b>80 CABRIO</b>
Típusjel	<b>89</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>1998</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>AAH300172</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 771 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>128 kW</b>

Üzemanyag	<b>Benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>04 - Euro II.</b>
Sebességváltó	<b>0 - Mechanikus / Normál</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	<b>08 SZÜRKE</b>
Együttes tömeg	<b>1 830 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 505 kg</b>
Ülések száma vezetővel	<b>4</b>
Állóhelyek száma	<b>0</b>

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

### ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2022.10.24.

#### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be.**

#### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,c70d8efc-be62-42dc-872b-f17074071f8d](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,c70d8efc-be62-42dc-872b-f17074071f8d)

## FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

---

### FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	<b>Forgalomba helyezve</b>
Kezdetre	<b>2024.02.22.</b>

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

---

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2022.11.15.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2024.11.15.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>AUDI</b>
Kereskedelmi leírás	<b>80 CABRIO</b>
Típusjel	<b>89</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*92/53*0002*05</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>1998</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>AAH300172</b>
Motorkód	<b>AAH</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 771 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>128 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>04</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

### EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Kabrió</b>

Együttes tömeg	<b>1 830 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 505 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>4</b>
Ülések száma vezetővel	<b>4</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**048 Egyéb záradék: A BFKH.Hat.al.forg.hely. Az adatlap 6 hónapig (2023.05.15.)érvényes..**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókategória: 7. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 142226 (2022.11.15. 09:16).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,bc1cd1fd-e1c4-4147-94b8-5703753d7fe5](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,bc1cd1fd-e1c4-4147-94b8-5703753d7fe5)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2022.10.25.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>-</b>

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>AUDI</b>
Kereskedelmi leírás	<b>80 CABRIO</b>
Típusjel	<b>89</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*92/53*0002*05</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>1998</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>AAH300172</b>
Motorkód	<b>AAH</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 771 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>128 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>04</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Kabrió</b>
Együttes tömeg	<b>1 830 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 505 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>4</b>
Ülések száma vezetővel	<b>4</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## AZONOSÍTOTT HIBÁK

### 1. HIBA

Vizsgált részegység

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok**

Hiba leírása

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok - Kopott, nagy holtjáték. / Mechanikai biztosítás nem megfelelő**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

## 2. HIBA

Vizsgált részegység

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok**

Hiba leírása

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok - Kopott, nagy holtjáték. / Mechanikai biztosítás nem megfelelő**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

## 3. HIBA

Vizsgált részegység

**Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások**

Hiba leírása

**Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások - Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós cseppképződés**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

## 4. HIBA

Vizsgált részegység

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek**

Hiba leírása

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek - Kopott, nagy holtjáték**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

## 5. HIBA

Vizsgált részegység

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek**

Hiba leírása

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek - Kopott, nagy holtjáték**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN****6. HIBA**

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot - Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merevségét**


Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG****VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 7. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 142132 (2022.10.25. 06:20).****VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK**

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,613def00-92e1-4ebe-b44a-bf820342095b](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,613def00-92e1-4ebe-b44a-bf820342095b)**FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK****FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM****RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK**

Rögzés dátuma

**2022.10.25.**

Óraállás

**142 132**

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

Rögzítés dátuma

Óraállás

**2022.11.15.****142 226**

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

---

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

---

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.05.10. 23:44:31