

AAED799 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/AAED799/94973865/19032024/A

Gyártmány	AUDI
Kereskedelmi leírás	80 CABRIO
Típusjel	89
Forgalmi állapot	Forgalomba helyezve
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	1998.03.19.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	2022.11.18.
Eddigi tulajdonosok száma	1
Jelenlegi tulajdonosok száma	1
Nyilvántartott rendszám	AAED799
Műszaki érvényesség vége	2024.11.15.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	AUDI
Kereskedelmi leírás	80 CABRIO
Típusjel	89
Jármű kategória	M1 - Személygépkocsi
Gyártás éve	1998

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	AAH300172
Hengerűrtartalom	2 771 cm³
Teljesítmény	128 kW

Üzemanyag	Benzin
Környezetvédelmi osztály	04 - Euro II.
Sebességváltó	0 - Mechanikus / Normál

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	08 SZÜRKE
Együttes tömeg	1 830 kg
Saját tömeg	1 505 kg
Ülések száma vezetővel	4
Állóhelyek száma	0

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2022.10.24.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatai és a járműokmányon szereplő egyedi azonosító adatok egymástól való eltérését megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy az eltérés adminisztrációs, illetve gyártási hiba miatt következett be.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,3f2491b5-2ae7-4a45-93b9-8d3093679490

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	Forgalomba helyezve
Kezdetre	2024.02.22.

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2022.11.15.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2024.11.15.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	AUDI
Kereskedelmi leírás	80 CABRIO
Típusjel	89
EK típus-jóváhagyási szám	e1*92/53*0002*05
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	1998

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	AAH300172
Motorkód	AAH
Hengerűrtartalom	2 771 cm³
Teljesítmény	128 kW
Üzem mód	Otto
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Környezetvédelmi osztály	04
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	08 - Szürke
Jármű jelleg	Kabrió

Együttes tömeg	1 830 kg
Saját tömeg	1 505 kg
Szállítható személyek száma	4
Ülések száma vezetővel	4
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

048 Egyéb záradék: A BFKH.Hat.al.forg.hely. Az adatlap 6 hónapig (2023.05.15.)érvényes..

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 7. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 142226 (2022.11.15. 09:16).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,4c73066c-7d28-4c44-9e71-892b9c26942f

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2022.10.25.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	-

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	AUDI
Kereskedelmi leírás	80 CABRIO
Típusjel	89
EK típus-jóváhagyási szám	e1*92/53*0002*05
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	1998

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	AAH300172
Motorkód	AAH
Hengerűrtartalom	2 771 cm³
Teljesítmény	128 kW
Üzem mód	Otto
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Környezetvédelmi osztály	04
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	08 - Szürke
Jármű jelleg	Kabrió
Együttes tömeg	1 830 kg
Saját tömeg	1 505 kg
Szállítható személyek száma	4
Ülések száma vezetővel	4
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

AZONOSÍTOTT HIBÁK

1. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok - Kopott, nagy holtjáték. / Mechanikai biztosítás nem megfelelő

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

2. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok - Kopott, nagy holtjáték. / Mechanikai biztosítás nem megfelelő

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

3. HIBA

Vizsgált részegység

Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások

Hiba leírása

Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások - Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós cseppképződés

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

4. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek - Kopott, nagy holtjáték

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

5. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek - Kopott, nagy holtjáték

Hiba minősítése

ALKALMATLAN**6. HIBA**

Vizsgált részegység

Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot

Hiba leírása

Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot - Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merevségét


Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG**VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK**

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 7. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 142132 (2022.10.25. 06:20).**VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK**

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,04e96e64-5720-486d-b52b-f2ef28b5dd77**FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK****FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM****RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK**

Rögzés dátuma

2022.10.25.

Óraállás

142 132

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

Rögzítés dátuma

Óraállás

2022.11.15.**142 226**

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.03.19. 22:07:19