

## AEGQ747 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/AEGQ747/88583559/05012024/A

Gyártmány	<b>AUDI</b>
Kereskedelmi leírás	<b>AUDI A3</b>
Típusjel	<b>8P</b>
Forgalmi állapot	<b>Forgalomba helyezve</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

### JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	<b>2004.01.07.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2023.11.14.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>AEGQ747</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2025.11.08.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>AUDI</b>
Kereskedelmi leírás	<b>AUDI A3</b>
Típusjel	<b>8P</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2004</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>BKC</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 896 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>77 kW</b>

Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10 - Diesel-Euro IV</b>
Sebességváltó	<b>0 - Mechanikus / Normál</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	<b>06 KÉK</b>
Együttes tömeg	<b>1 855 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 364 kg</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Állóhelyek száma	<b>0</b>

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

### ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2023.11.08.

#### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázsáma eredeti.**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányok valóságát megállapítom.**

#### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,ee9ef3b0-46f3-4b98-b5e6-da96d02be7ff](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,ee9ef3b0-46f3-4b98-b5e6-da96d02be7ff)

## FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

---

### FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	<b>Forgalomba helyezve</b>
Kezdet	<b>2023.11.14.</b>

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

---

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.11.08.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2025.11.08.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>AUDI</b>
Kereskedelmi leírás	<b>AUDI A3</b>
Típusjel	<b>8P</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*2001/116*0217*04</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2004</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>BKC</b>
Motorkód	<b>BKC</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 896 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>77 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

**EGYÉB MŰSZAKI ADATOK**

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>1 855 kg</b>

Saját tömeg	<b>1 364 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

### Záradékok

**216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított 048 Egyéb záradék: A BFKH.Hat.al.forg.hely. Az adatlap 6 hónapig (2024.05.08.) érvényes.**

### Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 227324 (2023.11.08. 12:09).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

### Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,7d34a39b-5211-42a7-9b64-e1186d50bd24](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,7d34a39b-5211-42a7-9b64-e1186d50bd24)

### **MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.09.04.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>-</b>

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>AUDI</b>
Kereskedelmi leírás	<b>AUDI A3</b>
Típusjel	<b>8P</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*2001/116*0217*04</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2004</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>BKC</b>
Motorkód	<b>BKC</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 896 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>77 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>1 855 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 364 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## AZONOSÍTOTT HIBÁK

### 1. HIBA

Vizsgált részegység

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek**

Hiba leírása

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek - Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést. Túlzott elmozdulás a rögzítőkhöz képest**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

## 2. HIBA

Vizsgált részegység

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek**

Hiba leírása

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Tengelyek / Tengelyek - Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést. Túlzott elmozdulás a rögzítőkhöz képest**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

## 3. HIBA

Vizsgált részegység

**Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások**

Hiba leírása

**Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások - Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós cseppképződés**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

## 4. HIBA

Vizsgált részegység

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Hátsó rendszámtábla-világítás / Állapot és üzemképesség**

Hiba leírása

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Hátsó rendszámtábla-világítás / Állapot és üzemképesség - A fényforrás hibás (Egy pontos fényforrás)**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

## 5. HIBA

Vizsgált részegység

**Emisszió vizsgálat minősítése**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

## Záradékok

**216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított**

## Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 227309 (2023.09.04. 18:31).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,1985461e-0a01-45ff-a3d4-0b389dc1c52a](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,1985461e-0a01-45ff-a3d4-0b389dc1c52a)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.05.23.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	-

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>AUDI</b>
Kereskedelmi leírás	<b>AUDI A3</b>
Típusjel	<b>8P</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*2001/116*0217*04</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2004</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>BKC</b>
Motorkód	<b>BKC</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 896 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>77 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>10</b>

Sebességváltó **0 - Fokozatváltó (5 fokozat)**

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>1 855 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 364 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## AZONOSÍTOTT HIBÁK

### 1. HIBA

Vizsgált részegység

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák / Kapcsolók**

Hiba leírása

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák / Kapcsolók - A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek. A hátsó helyzetjelző és oldalsó szélességjelző lámpák bekapcsolt fényoszóró mellett kikapcsolhatók**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 2. HIBA

Vizsgált részegység

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / Beállítás**

Hiba leírása

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / Beállítás - A fényszóró beállítása a követelményekben1 megállapított határokon kívül esik**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**



### 3. HIBA

Vizsgált részegység

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / Állapot és üzemképesség**

Hiba leírása

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / Állapot és üzemképesség - Helytelen szerelés / elektromos kapcsolás nem megfelelő / nem jóváhagyott / sérült/deformált / darabszám nem megfelelő / színeltérés/fakult**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 4. HIBA

Vizsgált részegység

**Emisszió vizsgálat minősítése**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 5. HIBA

Vizsgált részegység

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / Állapot és üzemképesség**

Hiba leírása

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / Állapot és üzemképesség - Helytelen szerelés / elektromos kapcsolás nem megfelelő / nem jóváhagyott / sérült/deformált / darabszám nem megfelelő / színeltérés/fakult**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 227296 (2023.05.23. 12:10).**


## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,b2436d74-a3f2-4fa4-92e2-af9438230a5a](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,b2436d74-a3f2-4fa4-92e2-af9438230a5a)

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

### FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



### RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
<b>2023.05.23.</b>	<b>227 296</b>
<b>2023.09.04.</b>	<b>227 309</b>
<b>2023.11.08.</b>	<b>227 324</b>

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.01.05. 16:36:46