

AEDO122 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/AEDO122/83689817/31102023/A

Gyártmány	CITROEN
Kereskedelmi leírás	C4 PICASSO
Típusjel	3
Forgalmi állapot	Forgalomba helyezve
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	2015.11.10.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	2023.08.24.
Eddigi tulajdonosok száma	1
Jelenlegi tulajdonosok száma	1
Nyilvántartott rendszám	AEDO122
Műszaki érvényesség vége	2025.08.18.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	CITROEN
Kereskedelmi leírás	C4 PICASSO
Típusjel	3
Jármű kategória	M1 - Személygépkocsi
Gyártás éve	2015

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	AH01
Hengerűrtartalom	1 997 cm³
Teljesítmény	110 kW

Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	15 - EURO VI
Sebességváltó	0 - Mechanikus / Normál

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe **01 FEHÉR**

Együttes tömeg **2 250 kg**

Saját tömeg **1 430 kg**

Ülések száma vezetővel **7**

Állóhelyek száma **0**

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2023.08.18.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázsáma eredeti.

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,ad04e159-c3e8-4375-9524-cdf904e03721

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg **Forgalomba helyezve**

Kezdetre **2023.08.24.**

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.08.18.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2025.08.18.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	CITROEN
Kereskedelmi leírás	C4 PICASSO
Típusjel	3
EK típus-jóváhagyási szám	e2*2007/46*0356*09
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2015

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	AH01
Motorkód	AH01
Hengerűrtartalom	1 997 cm³
Teljesítmény	110 kW
Üzem mód	Diesel
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	15
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (6 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	01 - Fehér
Jármű jelleg	Többcélú jármű
Együttes tömeg	2 250 kg

Saját tömeg	1 430 kg
Szállítható személyek száma	7
Ülések száma vezetővel	7
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

180 Motorszám természetes elhasználódás miatt olvashatatlan

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 155333 (2023.08.18. 08:26).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,cbd2a5e6-8a40-499a-9369-e778df96e732

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.07.19.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	-

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	CITROEN
Kereskedelmi leírás	C4 PICASSO
Típusjel	3
EK típus-jóváhagyási szám	e2*2007/46*0356*09
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2015

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	AH01
Motorkód	AH01
Hengerűrtartalom	1 997 cm³
Teljesítmény	110 kW
Üzem mód	Diesel
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	15
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (6 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	01 - Fehér
Jármű jelleg	Többcélú jármű
Együttes tömeg	2 250 kg
Saját tömeg	1 430 kg
Szállítható személyek száma	7
Ülések száma vezetővel	7
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

AZONOSÍTOTT HIBÁK

1. HIBA

Vizsgált részegység

Kerék csillapítási %

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

2. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Csillapítás hatékonyságának vizsgálata

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Csillapítás hatékonyságának vizsgálata - Jelentős eltérés van a bal és a jobb oldal között

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

3. HIBA

Vizsgált részegység

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Csillapítás hatékonyságának vizsgálata

Hiba leírása

Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Csillapítás hatékonyságának vizsgálata - Nem éri el a megadott alsó határértéket

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

180 Motorszám természetes elhasználódás miatt olvashatatlan

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 155325 (2023.07.19. 09:08).


VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,c1a66496-b110-460a-b50d-94d08f16533e

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállítás
2023.07.19.	155 325
2023.08.18.	155 333

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2023.10.31. 13:49:57