

AEIE886 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/AEIE886/97286892/17042024/A

Gyártmány	VOLKSWAGEN
Kereskedelmi leírás	RABBIT CABRIO
Típusjel	A3
Forgalmi állapot	Forgalomba helyezve
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	1997.01.14.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	2024.02.08.
Eddigi tulajdonosok száma	1
Jelenlegi tulajdonosok száma	1
Nyilvántartott rendszám	AEIE886
Műszaki érvényesség vége	2025.09.14.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	VOLKSWAGEN
Kereskedelmi leírás	RABBIT CABRIO
Típusjel	A3
Jármű kategória	M1 - Személygépkocsi
Gyártás éve	1997

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	AHU
Hengerűrtartalom	1 896 cm³
Teljesítmény	66 kW

Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	04 - Euro II.
Sebességváltó	0 - Mechanikus / Normál

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	10 FEKETE
Együttes tömeg	1 640 kg
Saját tömeg	1 150 kg
Ülések száma vezetővel	4
Állóhelyek száma	0

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2024.02.08.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,662f6bb1-d8ee-4764-b50b-2cb2980f5e54

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	Forgalomba helyezve
Kezdetre	2024.02.08.

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.09.14.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2025.09.14.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	VOLKSWAGEN
Kereskedelmi leírás	RABBIT CABRIO
Típusjel	A3
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	1997

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	AHU
Motorkód	AHU
Hengerűrtartalom	1 896 cm³
Teljesítmény	66 kW
Üzem mód	Diesel
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	04
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	10 - Fekete
Jármű jelleg	Kabrió

Együttes tömeg	1 640 kg
Saját tömeg	1 150 kg
Szállítható személyek száma	4
Ülések száma vezetővel	4
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított 048 Egyéb záradék: A BFKH.Hat.al.forg.hely. Az adatlap 6 hónapig (2024.03.14.)érvényes.

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 128803 (2023.09.14. 08:54).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,eb0e1dde-daa1-40e8-90f6-f4814be7b40c

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.08.15.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	-

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	VOLKSWAGEN
Kereskedelmi leírás	RABBIT CABRIO
Típusjel	A3
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	1997

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	AHU
Motorkód	AHU
Hengerűrtartalom	1 896 cm³
Teljesítmény	66 kW
Üzem mód	Diesel
Üzemanyag	Gázolaj
Környezetvédelmi osztály	04
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	10 - Fekete
Jármű jelleg	Kabrió
Együttes tömeg	1 640 kg
Saját tömeg	1 150 kg
Szállítható személyek száma	4
Ülések száma vezetővel	4
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

AZONOSÍTOTT HIBÁK

1. HIBA

Vizsgált részegység

Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Küszöb

Hiba leírása

Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Küszöb - Nem megfelelő. / Korrodált. / Veszélyes szélek

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

2. HIBA

Vizsgált részegység

Egyéb berendezések / Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek

Hiba leírása

Egyéb berendezések / Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek - A légzsák egyértelműen nem működik

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

3. HIBA

Vizsgált részegység

Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások

Hiba leírása

Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások - Bármilyen enyhe, vagy túlzott folyadékszivárgás - a víz kivételével -, amely károsíthatja a környezetet vagy veszélyeztetheti a többi közlekedő biztonságát

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 128753 (2023.08.15. 08:01).


VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,22970b99-4fad-4e0b-a0ba-44719cfe7b87

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
2023.08.15.	128 753
2023.09.14.	128 803
2024.02.07.	128 716

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.04.17. 23:57:32