

RWS428 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/RWS428/84235961/07112023/A

Gyártmány	FORD
Kereskedelmi leírás	KUGA
Típusjel	DM2
Forgalmi állapot	Forgalomba helyezve
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	2019.12.10.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	2019.12.10.
Eddigi tulajdonosok száma	3
Jelenlegi tulajdonosok száma	1
Nyilvántartott rendszám	RWS428
Műszaki érvényesség vége	2023.12.10.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	FORD
Kereskedelmi leírás	KUGA
Típusjel	DM2
Jármű kategória	M1 - Személygépkocsi
Gyártás éve	2019

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	M8MDKU89371
Hengerűrtartalom	1 498 cm³
Teljesítmény	110 kW

Üzemanyag	Benzin
Környezetvédelmi osztály	15 - EURO VI
Sebességváltó	0 - Mechanikus / Normál

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	06 KÉK
Együttes tömeg	2 100 kg
Saját tömeg	1 555 kg
Ülések száma vezetővel	5
Állóhelyek száma	0

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2020.01.27.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,865f357e-60df-47f6-aab1-36215146413f

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg **Forgalomba helyezve**

Kezdetre


2020.01.27.

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

A járműhöz nem tartoznak a műszaki állapotrara vonatkozó adatok.

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
2019.11.04.	0
2020.01.20.	8
2022.01.25.	21 000

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A jármű kártörténete nem azonosítható be, vagy nem szolgáltatható róla adat.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2023.11.07. 22:23:55