

## SCJ487 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/SCJ487/96150296/03042024/A

Gyártmány	<b>BMW</b>
Kereskedelmi leírás	<b>525I</b>
Típusjel	<b>560L</b>
Forgalmi állapot	<b>Forgalomba helyezve</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

### JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

---

Első nyilvántartásba vétel	<b>2005.06.14.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2020.04.30.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>3</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>SCJ487</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2025.11.20.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>BMW</b>
Kereskedelmi leírás	<b>525I</b>
Típusjel	<b>560L</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2005</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>N52B25A</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 497 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>160 kW</b>

Üzemanyag	<b>Benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>09 - Szabályozott katalizátor OBD rendszerrel Euro IV.</b>
Sebességváltó	<b>0 - Mechanikus / Normál</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe **08 SZÜRKE**

Együttes tömeg **2 035 kg**

Saját tömeg **1 475 kg**

Ülések száma vezetővel **5**

Állóhelyek száma **0**

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

### **ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2022.07.18.**

#### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszám táblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

#### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,61e6c69c-53cc-4965-881f-a403e7d5b93d](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,61e6c69c-53cc-4965-881f-a403e7d5b93d)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2020.07.30.****VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK**

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

**VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK**

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,bbd436ce-dfb1-46b2-9585-be6a6c87ff24](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,bbd436ce-dfb1-46b2-9585-be6a6c87ff24)

**ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2020.04.27.****VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK**

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak a valódiságát megállapítom. Megállapítom továbbá, hogy a jármű és a járműhöz tartozó okmány vizsgált műszaki adatai eltérnek egymástól, külső jogtalan beavatkozás nyoma nem látható.**

**VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK**

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,2c26e868-b2e3-4f62-a35e-f2f3fd3a1e78](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,2c26e868-b2e3-4f62-a35e-f2f3fd3a1e78)

## ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2019.11.21.

### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,16e99f53-a994-40b7-a72a-a56d2f16b896](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,16e99f53-a994-40b7-a72a-a56d2f16b896)

## FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

---

### FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	<b>Forgalomba helyezve</b>
Kezdet	<b>2020.07.30.</b>

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

---

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.11.17.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2025.11.20.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>BMW</b>
Kereskedelmi leírás	<b>525I</b>
Típusjel	<b>560L</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*2001/116*0230*</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2005</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>N52B25A</b>
Motorkód	<b>N52B25A</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 497 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>160 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>09</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (6 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 035 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 475 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 209222 (2023.11.17. 13:45).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,91352073-9c81-4d7a-94d5-035462735b4c](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,91352073-9c81-4d7a-94d5-035462735b4c)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.11.19.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2023.11.20.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>BMW</b>
Kereskedelmi leírás	<b>525I</b>
Típusjel	<b>560L</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*2001/116*0230*</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2005</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>N52B25A</b>
Motorkód	<b>N52B25A</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 497 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>160 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>09</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (6 fokozat)</b>

**EGYÉB MŰSZAKI ADATOK**

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 035 kg</b>

Saját tömeg	<b>1 475 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**048 Egyéb záradék: hajtóanyaga helyesen (P.3): Ólommentes benzin.**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 169365 (2021.11.19. 08:44).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,b656f6bb-7c0f-4d89-ac21-5ab26ddbcb8](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,b656f6bb-7c0f-4d89-ac21-5ab26ddbcb8)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2019.11.20.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2021.11.20.</b>

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>BMW</b>
Kereskedelmi leírás	<b>525I</b>
Típusjel	<b>560L</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*2001/116*0230*</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2005</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>N52B25A</b>
Motorkód	<b>N52B25A</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 497 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>160 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>09</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (6 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 035 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 475 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 6. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 145334 (2019.11.20. 11:02).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,f0ecb490-d01c-4525-9e7c-0dddaaf7f894](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,f0ecb490-d01c-4525-9e7c-0dddaaf7f894)



**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2019.11.06.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	-

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>BMW</b>
Kereskedelmi leírás	<b>525I</b>
Típusjel	<b>560L</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e1*2001/116*0230*</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2005</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>N52B25A</b>
Motorkód	<b>N52B25A</b>
Hengerűrtartalom	<b>2 497 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>160 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>09</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (6 fokozat)</b>

**EGYÉB MŰSZAKI ADATOK**

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>2 035 kg</b>

Saját tömeg	<b>1 475 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## AZONOSÍTOTT HIBÁK

### 1. HIBA

Vizsgált részegység

**Kormányberendezés / Műszaki állapot / A kormányrudazat állapota**

Hiba leírása

**Kormányberendezés / Műszaki állapot / A kormányrudazat állapota - Az alkatrészek egymáshoz képesti elmozdulása túl nagy vagy fennáll a szétválás valószínűsége**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 2. HIBA

Vizsgált részegység

**Kerék csillapítási %**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 3. HIBA

Vizsgált részegység

**Fékberendezés / Műszaki állapot és üzemképesség / Fékdobok, féktárcsák**

Hiba leírása

**Fékberendezés / Műszaki állapot és üzemképesség / Fékdobok, féktárcsák - A dob vagy tárcsa túlságosan kopott**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

## 4. HIBA

Vizsgált részegység

**Fékberendezés / Műszaki állapot és üzemképesség / Fékdobok, féktárcsák**

Hiba leírása

**Fékberendezés / Műszaki állapot és üzemképesség / Fékdobok, féktárcsák - A dob vagy tárcsa túlságosan kopott**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

### VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 6. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 145014 (2019.11.06. 15:04).**


### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,ec22e6f5-70d1-43ab-8607-ab400e285590](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,ec22e6f5-70d1-43ab-8607-ab400e285590)

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

### FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat

## RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállítás	tartalmazzák.
<b>2019.11.06.</b>	<b>145 014</b>	
<b>2019.11.20.</b>	<b>145 334</b>	
<b>2020.07.30.</b>	<b>145 546</b>	
<b>2021.11.19.</b>	<b>169 365</b>	
<b>2022.07.16.</b>	<b>170 000</b>	
<b>2023.11.17.</b>	<b>209 222</b>	

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

---

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

---

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.04.03. 23:43:56