

# SNV274 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/SNV274/59832032/20102022/A

Gyártmány	<b>CITROEN</b>
Kereskedelmi leírás	<b>BERLINGO</b>
Típusjel	<b>G</b>
Forgalmi állapot	<b>A jármű forgalomban van</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

## JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

---

Első nyilvántartásba vétel	<b>2003.06.11.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2021.05.18.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>4</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>SNV274</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2023.05.12.</b>

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>CITROEN</b>
Kereskedelmi leírás	<b>BERLINGO</b>
Típusjel	<b>G</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2003</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>RHY</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 997 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>66 kW</b>

Üzemanyag	<b>GÁZOLAJ</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>08 - Diesel-euro III. OBD rendszerrel</b>
Sebességváltó	<b>0 - Mechanikus / Normál</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	<b>09 BARNA</b>
Együttes tömeg	<b>1 920 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 311 kg</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>1 000 kg</b>
Fékezettlenül	<b>500 kg</b>
Fék nélkül	<b>500 kg</b>
Ráfutófékkal	<b>1 000 kg</b>

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

### **ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2021.05.17.**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak**

**valódiságát megállapítom.**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,3bd54a16-ac3d-47d7-8f8e-8eed43e98096](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,3bd54a16-ac3d-47d7-8f8e-8eed43e98096)

## FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

### FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg **A jármű forgalomban van**

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.05.12.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2023.05.12.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>CITROEN</b>
Kereskedelmi leírás	<b>BERLINGO</b>
Típusjel	<b>G</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e2*2001/116*0278*01</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2003</b>

### MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>RHY</b>
Motorkód	<b>RHY</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 997 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>66 kW</b>

Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>08</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>09 - Barna</b>
Jármű jelleg	<b>Többcélú jármű</b>
Együttes tömeg	<b>1 920 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 311 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>500 kg</b>
Fékezettlenül	<b>500 kg</b>
Ráfutófékkal	<b>1 000 kg</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

### Záradékok

**062 Kapcsolási magassága: 420 (mm) 036 Vontathat 500 kg megengedett össztömegű féknélküli vagy 1000 kg megengedett össztömegű ráfutófékes pótkocsit 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított**

### Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 276380 (2021.05.12. 08:08).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,00356b09-11ff-4b5c-85c3-2bac0167f513](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,00356b09-11ff-4b5c-85c3-2bac0167f513)

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.04.01.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	-

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>CITROEN</b>
Kereskedelmi leírás	<b>BERLINGO</b>
Típusjel	<b>G</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e2*2001/116*0278*01</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2003</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>RHY</b>
Motorkód	<b>RHY</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 997 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>66 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>08</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>09 - Barna</b>
-----------------	-------------------

Jármű jelleg	<b>Többcélú jármű</b>
Együttes tömeg	<b>1 920 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 311 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>500 kg</b>
Fékezettlenül	<b>500 kg</b>
Ráfutófékkal	<b>1 000 kg</b>

## AZONOSÍTOTT HIBÁK

### 1. HIBA

Vizsgált részegység

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Féklámpák / Kapcsolók**

Hiba leírása

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Féklámpák / Kapcsolók - A biztonsági féklámpa nem működik, vagy nem megfelelően működik**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 2. HIBA

Vizsgált részegység

**Üzemi fék teljes jármű**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 3. HIBA

Vizsgált részegység

#### **Emisszió vizsgálat minősítése**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 4. HIBA

Vizsgált részegység

#### **Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Mechanikus kapcsoló- és elvontató berendezés**

Hiba leírása

#### **Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Mechanikus kapcsoló- és elvontató berendezés - Valamely visszajelző nem működik**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

### 5. HIBA

Vizsgált részegység

#### **Egyéb berendezések / Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek / A biztonsági övek és csatok állapota**

Hiba leírása

#### **Egyéb berendezések / Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek / A biztonsági övek és csatok állapota - A biztonsági öv visszahúzója sérült vagy nem működik megfelelően**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**062 Kapcsolási magassága: 420 (mm) 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított 036 Vontathat 500 kg megengedett össztömegű féknélküli vagy 1000 kg megengedett össztömegű ráfutófékes pótkocsit**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 276368 (2021.04.01. 07:52).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,0c320daa-6b75-431b-8014-46555734b6e8](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,0c320daa-6b75-431b-8014-46555734b6e8)

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.02.25.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	-

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>CITROEN</b>
Kereskedelmi leírás	<b>BERLINGO</b>
Típusjel	<b>G</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e2*2001/116*0278*01</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2003</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>RHY</b>
Motorkód	<b>RHY</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 997 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>66 kW</b>
Üzem mód	<b>Diesel</b>
Üzemanyag	<b>Gázolaj</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>08</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>09 - Barna</b>
-----------------	-------------------



Jármű jelleg	<b>Többcélú jármű</b>
Együttes tömeg	<b>1 920 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 311 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VONTATHATÓ TÖMEG

Fékezetten	<b>500 kg</b>
Fékezettlenül	<b>500 kg</b>
Ráfutófékkal	<b>1 000 kg</b>

## AZONOSÍTOTT HIBÁK

### 1. HIBA

Vizsgált részegység

**Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások**

Hiba leírása

**Környezetterhelés / A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések / Folyadékszivárgások - Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós cseppképződés**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 2. HIBA

Vizsgált részegység

**Egyéb berendezések / Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek / A biztonsági övek és csatok állapota**

Hiba leírása

**Egyéb berendezések / Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek / A biztonsági övek és csatok állapota - A kötelező biztonsági öv hiányzik vagy nincs felszerelve, nem jóváhagyott, nem minősített**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN****3. HIBA**

Vizsgált részegység

**Emisszió vizsgálat minősítése**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN****4. HIBA**

Vizsgált részegység

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / A követelményeknek való megfelelés**

Hiba leírása

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Irányjelző és vészvillogó lámpák / A követelményeknek való megfelelés - A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN****5. HIBA**

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Mechanikus kapcsoló- és elvontató berendezés**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Mechanikus kapcsoló- és elvontató berendezés - Valamely visszajelző nem működik**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG****VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK**

Záradékok

**062 Kapcsolási magassága: 420 (mm) 036 Vontathat 500 kg megengedett össztömegű féknélküli vagy 1000 kg megengedett össztömegű ráfutófékes pótkocsit 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 4. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 276187 (2021.02.25. 08:31).**


## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,d6a18f40-0b1f-4dde-884b-a13d1ed4fb08](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,d6a18f40-0b1f-4dde-884b-a13d1ed4fb08)

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

### FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



### RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
<b>2021.02.25.</b>	<b>276 187</b>
<b>2021.04.01.</b>	<b>276 368</b>
<b>2021.05.12.</b>	<b>276 380</b>

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2022.10.20. 01:40:01