

SSZ384 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:
JSZP/SSZ384/96559077/09042024/A

Gyártmány	FIAT
Kereskedelmi leírás	PUNTO
Típusjel	199
Forgalmi állapot	Kérelemre ideiglenesen kivonva
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	2008.04.17.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	2021.07.12.
Eddigi tulajdonosok száma	3
Jelenlegi tulajdonosok száma	1
Nyilvántartott rendszám	SSZ384
Műszaki érvényesség vége	2025.06.01.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	FIAT
Kereskedelmi leírás	PUNTO
Típusjel	199
Jármű kategória	M1 - Személygépkocsi
Gyártás éve	2008

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	198A4000
Hengerűrtartalom	1 368 cm³
Teljesítmény	88 kW

Üzemanyag	Benzin
Környezetvédelmi osztály	09 - Szabályozott katalizátor OBD rendszerrel Euro IV.
Sebességváltó	0 - Mechanikus / Normál

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe **01 FEHÉR**

Együttes tömeg **1 635 kg**

Saját tömeg **1 230 kg**

Ülések száma vezetővel **4**

Állóhelyek száma **0**

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2024.02.26.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás

Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,14df8137-9e79-4556-b011-ef073176853e

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2021.07.10.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

A jármű alvázszáma eredeti.

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,d1dfd858-cf14-49db-abc5-a41e90f9b15b

FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	Kérelemre ideiglenesen kivonva
Kezdetre	2024.02.08.

MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.06.01.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2025.06.01.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	FIAT
Kereskedelmi leírás	PUNTO
Típusjel	199
EK típus-jóváhagyási szám	e3*2001/116*0217*08
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2008

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	198A4000
Motorkód	198A4000
Hengerűrtartalom	1 368 cm³
Teljesítmény	88 kW
Üzem mód	Otto
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Környezetvédelmi osztály	09
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	01 - Fehér
Jármű jelleg	Ferdehátú limuzin
Együttes tömeg	1 635 kg
Saját tömeg	1 230 kg
Szállítható személyek száma	4
Ülések száma vezetővel	4
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 217100 (2023.06.01. 13:09).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,13cce250-b630-4778-a7e2-533d7f1f22d1

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.05.12.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	2023.05.17.

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	FIAT
Kereskedelmi leírás	PUNTO
Típusjel	199
EK típus-jóváhagyási szám	e3*2001/116*0217*08
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2008

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	198A4000
Motorkód	198A4000
Hengerűrtartalom	1 368 cm³
Teljesítmény	88 kW
Üzem mód	Otto
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Környezetvédelmi osztály	09
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	01 - Fehér
Jármű jelleg	Ferdehátú limuzin
Együttes tömeg	1 635 kg

Saját tömeg	1 230 kg
Szállítható személyek száma	4
Ülések száma vezetővel	4
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

048 Egyéb záradék: B.F.K. Határozata alapján forgalomba helyezve. (2021.11.17.-ig) érvényes.

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 2. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 181193 (2021.05.12. 15:04).

VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,c31a4180-4d14-4c9d-931a-6d480d2ff718

MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2021.03.09.

Első rendszám típusa	A
Hátsó rendszám típusa	A
Műszaki érvényesség vége	-

JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	FIAT
Kereskedelmi leírás	PUNTO
Típusjel	199
EK típus-jóváhagyási szám	e3*2001/116*0217*08
Jármű kategória	M1 - személygépkocsi
Járműfajta	Személygépkocsi
Gyártás éve	2008

MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	198A4000
Motorkód	198A4000
Hengerűrtartalom	1 368 cm³
Teljesítmény	88 kW
Üzem mód	Otto
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Környezetvédelmi osztály	09
Sebességváltó	0 - Fokozatváltó (5 fokozat)

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	01 - Fehér
Jármű jelleg	Többcélú jármű
Együttes tömeg	1 635 kg
Saját tömeg	1 230 kg
Szállítható személyek száma	4
Ülések száma vezetővel	4
Összkerékajítás	Nem
Tengelyek száma	2
Hajtott tengelyek száma	1

AZONOSÍTOTT HIBÁK

1. HIBA

Vizsgált részegység

Fékberendezés / Műszaki állapot és üzemképesség / Rögzőtűfék kezelőszerv, rögzőtűfék, rögzőtűfék-reteszelő kilincsmű, elektromos rögzőtűfék, rugóerőtároló

Hiba leírása

Fékberendezés / Műszaki állapot és üzemképesség / Rögzőtűfék kezelőszerv, rögzőtűfék, rögzőtűfék-reteszelő kilincsmű, elektromos rögzőtűfék, rugóerőtároló - Nem működik / hibásan működik

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

2. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Hátrameneti lámpák / A követelményeknek való megfelelés

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Hátrameneti lámpák / A követelményeknek való megfelelés - A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

3. HIBA

Vizsgált részegység

Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Kipufogócsövek és kipufogódob

Hiba leírása

Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Kipufogócsövek és kipufogódob - Nem jóváhagyott/nem minősített

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

4. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / A követelményeknek való megfelelés

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / A követelményeknek való megfelelés - A fényforrás és a fényszóró nem kompatibilisek. / Az első fényforrások nem érik el illetve túllépik a legnagyobb megengedett fényerősséget

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

5. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / A követelményeknek való megfelelés

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / A követelményeknek való megfelelés - A fényforrás és a fényszóró nem kompatibilisek. / Az első fényforrások nem érik el illetve túllépik a legnagyobb megengedett fényerősséget

Hiba minősítése

ALKALMATLAN

6. HIBA

Vizsgált részegység

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Hátsó rendszámtábla-világítás / Állapot és üzemképesség

Hiba leírása

Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Hátsó rendszámtábla-világítás / Állapot és üzemképesség - A fényforrás hibás (Többpontos fényforrás)

Hiba minősítése

KOMOLY HIÁNYOSSÁG

VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Hivatalos feljegyzések

VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 2. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 181189 (2021.03.09. 13:01).


VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,c6643111-1b77-4044-9257-44c1ce72398d

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
2021.03.09.	181 189
2021.05.12.	181 193
2021.05.17.	181 193
2023.06.01.	217 100
2024.01.22.	231 424
2024.02.25.	231 477

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.04.09. 00:22:03